Montageanleitung

ZADDOX

LCD Tachometer Zaddox SM18

Allgemeine Hinweise

Vielen Dank für den Kauf eines Zaddox Tachometers.

Bitte lesen Sie sich die folgenden Installationshinweise sorgfältig durch. Die Motea GmbH übernimmt keine Haftung für Sach- und/oder Personenschäden, die durch eine unsachgemäße beziehungsweise mangelhafte Montage oder Nutzung entstehen.
Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die korrekte Funktionsweise.
Der Einbau erfordert Kenntnisse der Motorradelektrik. Im Zweifelsfall ist der Tachometer von einer Fachwerkstatt einbauen zu lassen

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Anzeigeoptionen



Display-Anzeigeoptionen

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V DC
Zylinder:	2 / 4
Einheit:	Kilometer / Meile
Anzeige Geschwindigkeit:	0-199 km/h / mph
Drehzahl:	0~14000 r/min
Getriebeposition:	1 / N / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Kilometerzähler:	0-999999 km / miles
Trip-Kilometerzähler:	0-999,9 km /miles
Uhrzeit:	12 h

Mounting Instructions

ZADDOX

LCD Speedometer Zaddox SM18

General Information

Thank you for purchasing a Zaddox speedometer.

Please read the following installation instructions carefully.
Motea GmbH accepts no liability for damage to property and/or personal injury resulting from improper or faulty installation or use.
Please check the correct function before each use.
Retighten the screws if necessary.
The installation requires knowledge of motorcycle electrics. In case of doubt, the speedometer should be installed by a specialized workshop.

Subject to technical changes, printing errors and mistakes.

Display options



Display-Options

Technical data

Operating voltage:	12 V DC
Cylinder:	2 / 4
Metric system:	Kilometre / Miles
Velocity indication:	0-199 km/h / mph
RPM:	0~14000 r/min
Gear:	1 / N / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Odometer:	0-999999 km / miles
Trip-Odometer:	0-999,9 km /miles
Time:	12 h