

Stažení výrobku "Brzdová páka V-Trec Aprilia Shiver 750/900 a Dorsoduro 750/900"

Meinerzhagen 09.04.2024

Vážený zákazníku společnosti Motea,

V rámci průběžného sledování výrobků a testování kvality jsme zjistili, že v některých případech může být problém s brzdovou pákou s nainstalovaným **adaptérem: 200155**. V extrémním horku může nedostatečný volný chod způsobit roztažení brzdové páky a brzdového čerpadla, což může vést k nežádoucímu brzdění. V nejhorším případě to může vést k zablokování předního kola a způsobit pád. Kromě toho se v takových situacích neaktivuje brzdové světlo, což zvyšuje nebezpečí pro následující vozidla. Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo dokonce smrti.

Společnost Motea GmbH klade velký důraz na kvalitu a bezpečnost svých výrobků. **Společnost Motea GmbH proto z preventivních důvodů stahuje dotčené brzdové páky a vrátí plnou kupní cenu.**

Pro vrácení zboží můžete použít bezplatný štítek pro vrácení zboží, který si můžete vytvořit na [adrese https://retoure.motea.de/](https://retoure.motea.de/).

Ve vlastním zájmu přestaňte motocykl po dobu montáže brzdové páky používat. To platí i v případě, že na brzdové páce nezjistíte žádné abnormality.

Rádi bychom vám předem poděkovali za aktivní spolupráci, pochopení a důvěru a omluvili se za způsobené nepříjemnosti.

