

Retirada del producto "Palanca de freno V-Trec Aprilia Shiver 750/900 y Dorsoduro 750/900".

Meinerzhagen 09.04.2024

Estimado cliente de Motea,

Como parte de nuestra continua supervisión de productos y pruebas de calidad, hemos descubierto indicios de que en ciertos casos puede haber un problema potencial con la palanca de freno con el **adaptador** instalado: **200155**. En condiciones de calor extremo, un recorrido libre insuficiente puede hacer que la palanca de freno y la bomba de freno se dilaten, lo que puede provocar un frenado no deseado. En el peor de los casos, esto puede provocar el bloqueo de la rueda delantera y provocar una caída. Además, la luz de freno no se activa en tales situaciones, lo que aumenta el peligro para el tráfico que le sigue. Existe el riesgo de sufrir lesiones graves o incluso la muerte.

Motea GmbH concede gran importancia a la calidad y seguridad de sus productos. Por ello, **Motea GmbH retira del mercado las palancas de freno afectadas como medida de precaución y reembolsará la totalidad del precio de compra.**

Puede utilizar la etiqueta de devolución gratuita que puede crear en <https://retoure.motea.de/> para su devolución.

Por su propio interés, deje de utilizar su motocicleta mientras la palanca de freno esté montada. Esto también se aplica en caso de que no pueda detectar ninguna anomalía en la palanca de freno.

Le agradecemos de antemano su activa colaboración, comprensión y confianza y le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.

