

## Wycofanie produktu "Dźwignia hamulca V-Trec Aprilia Shiver 750/900 i Dorsoduro 750/900"

Meinerzhagen 09.04.2024

Szanowny kliencie Motea,

W ramach ciągłego monitorowania produktów i testów jakości odkryliśmy oznaki, że w niektórych przypadkach może występować potencjalny problem z dźwignią hamulca z zainstalowanym adapterem: **200155**. W ekstremalnie wysokich temperaturach niewystarczający swobodny skok może powodować rozszerzanie się dźwigni hamulca i pompy hamulcowej, co może prowadzić do niepożądanego hamowania. W najgorszym przypadku może to doprowadzić do zablokowania przedniego koła i upadku. Ponadto w takich sytuacjach światło hamowania nie jest aktywowane, co zwiększa zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Istnieje ryzyko poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

Motea GmbH przywiązuje dużą wagę do jakości i bezpieczeństwa swoich produktów. W związku z **tym Motea GmbH wycofuje dźwignie hamulca, których to dotyczy, jako środek zapobiegawczy i zwróci pełną cenę zakupu.**

Do zwrotu można użyć bezpłatnej etykiety zwrotnej, którą można utworzyć na stronie <https://retoure.motea.de/>.

**We własnym interesie prosimy zaprzestać użytkowania motocykla podczas montażu dźwigni hamulca. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie mogą Państwo wykryć żadnych nieprawidłowości na dźwigni hamulca.**

Chcielibyśmy z góry podziękować Państwu za aktywną współpracę, zrozumienie i zaufanie oraz przeprosić za wszelkie niedogodności.

