

Termékvisszahívás "V-Trec fékkar Aprilia Shiver 750/900 és Dorsoduro 750/900"

Meinerzhagen 09.04.2024

Kedves Motea vásárló,

Folyamatos termékellenőrzésünk és minőségvizsgálataink részeként arra utaló jeleket fedeztünk fel, hogy bizonyos esetekben lehetséges probléma lehet a fékkarral a beszerelt **adapterrel: 200155**. Szélsőséges hőségben a nem megfelelő szabad mozgástér a fékkar és a fékpumpa kitágulását okozhatja, ami nem kívánt fékezéshez vezethet. Legrosszabb esetben ez az első kerék blokkolásához és eleséshez vezethet. Ráadásul a féklámpa ilyen helyzetekben nem kapcsol be, ami növeli a veszélyt a követő forgalomra. Súlyos sérülés vagy akár halálozás veszélye áll fenn.

A Motea GmbH nagy hangsúlyt fektet termékei minőségére és biztonságára. A **Motea GmbH ezért elővigyázatosságból visszahívja az érintett fékkarokat, és a teljes vételárat visszatéríti.**

A visszaküldéshez használhatja az ingyenes visszaküldési címkét, amelyet a <https://retoure.motea.de/> weboldalon hozhat létre.

Kérjük, hogy saját érdekében ne használja a motorkerékpárt, amíg a fékkar felszerelésre kerül. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha a fékkaron nem észlel semmilyen rendellenességet.

Előre is szeretnénk megköszönni aktív együttműködésüket, megértésüket és bizalmukat, és elnézést kérünk az okozott kellemetlenségeikért.

