

Productterugroeping "V-Trec remhendel Aprilia Shiver 750/900 en Dorsoduro 750/900".

Meinerzhagen 09.04.2024

Beste Motea-klant,

Als onderdeel van onze voortdurende productbewaking en kwaliteitstesten hebben wij aanwijzingen ontdekt dat er in bepaalde gevallen een potentieel probleem kan zijn met de remhendel met de geïnstalleerde **adapter: 200155**. Bij extreme hitte kan onvoldoende vrije slag ervoor zorgen dat de remhendel en de rempomp uitzetten, wat tot ongewenst remmen kan leiden. In het ergste geval kan dit ertoe leiden dat het voorwiel blokkeert en u valt. Bovendien wordt het remlicht in dergelijke situaties niet geactiveerd, waardoor het gevaar voor het achteropkomende verkeer toeneemt. Er bestaat een risico op ernstig letsel of zelfs de dood.

Motea GmbH hecht veel waarde aan de kwaliteit en veiligheid van haar producten. **Motea GmbH roept daarom uit voorzorg de betreffende remhendels terug en zal het volledige aankoopbedrag terugbetalen.**

U kunt voor uw retourzending het gratis retouretiket gebruiken dat u kunt maken op <https://retoure.motea.de/>.

Stop in uw eigen belang met het gebruik van uw motorfiets terwijl de remhendel is gemonteerd. Dit geldt ook als u geen afwijkingen aan de remhendel kunt ontdekken.

Wij willen u bij voorbaat bedanken voor uw actieve medewerking, begrip en vertrouwen en wij verontschuldigen ons voor het ongemak.

