

Produktåterkallelse "V-Trec bromshandtag Aprilia Shiver 750/900 och Dorsoduro 750/900"

Meinerzhagen 09.04.2024

Kära Motea-kund,

Som en del av vår löpande produktövervakning och kvalitetstestning har vi upptäckt indikationer på att det i vissa fall kan finnas ett potentiellt problem med bromsspaken med den installerade **adaptorn: 200155**. Vid extrem värme kan otillräcklig fri rörelse leda till att bromsspaken och bromspumpen expanderar, vilket kan leda till oönskad bromsning. I värsta fall kan detta leda till att framhjulet låser sig och orsakar ett fall. Dessutom aktiveras inte bromsljuset i sådana situationer, vilket ökar faran för efterföljande trafik. Det finns risk för allvarliga skador eller till och med dödsfall.

Motea GmbH fäster stor vikt vid kvaliteten och säkerheten hos sina produkter. **Motea GmbH återkallar därför de berörda bromsspakarna som en försiktighetsåtgärd och kommer att återbetala hela inköpspriset.**

Du kan använda den kostnadsfria returetikett som du kan skapa på <https://retoure.motea.de/> för din retur.

I ditt eget intresse ber vi dig att inte använda motorcykeln medan bromshandtaget är monterat. Detta gäller även om du inte kan upptäcka några avvikelser på bromshandtaget.

Vi vill på förhand tacka er för ert aktiva samarbete, er förståelse och ert förtroende och ber om ursäkt för eventuella olägenheter.

